




Przekrój I-I  
skala 1:50



Przekrój II-II  
skala 1:50



UWAGI:  
1. Istniejące znaki ciesielskie należy odwzorować w wymienianych elementach. Patrz elementy istniejące oraz dokumentacja fotograficzna.

<div><div><b>PRO - Inwest</b></div><div><small>87-850 Chocień ul. W. Łokietka 5, NIP 888-137-95-86 kom 693 166 667</small></div></div> <div>BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE</div> <div><small>Obsługa architektoniczno-budowlana</small></div>				
Inwestor	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek			
Projekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie			
Adres	Marysin 30, 87-890 Marysin			
Stadium	Projekt Techniczny			
Tytuł rys.	Znaki ciesielskie - stan istniejący			
Projektował	Nr uprawnień	Podpis	Opracował	
Elżbieta Szymkowska	UAN-NB-8386-5/55/87 WK		Maciej Podlaski	
Sprawił	Nr uprawnień	Podpis	Opracował	
Maciej Podlaski	WKP/0039/IPWOK/22			
Skala	Arkusz	Data	Branża	Nr. rysunku
1:50	594x420	29.11.2023	Budowlana	00 022