


Uwagi:

1. Wymiary podano w mm, rzędne w m,
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
3. Istotne różnice w stosunku do projektu należy zgłaszać projektantowi,
4. Wymiary sprawdzić na budowie,
5. Wszystkie remontowane elementy części zabytkowej należy odtworzyć 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnić z konserwatorem zabytków.

Wzmocnienie belek stropowych pod słupami
- elementy Bz1 i Bz2
skala 1:20



Belki stalowe oprzeć na ścianach poprzez zaprawę niskoskurczową.
Belki drewniane odizolować papą od zaprawy.

PRO - Inwest
87-850 Chocień ul. W. Łokietka 5, NIP 888-137-95-86
kom 693 186 667

BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Obsługa architektoniczno-budowlana

Inwestor	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek			
Projekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie			
Adres	Marysin 30, 87-890 Marysin			
Stadium	Projekt Techniczny			
Tytuł rys.	Rzut konstrukcji stropu - stan projektowany			
Projektował	Nr uprawnień	Podpis	Opracował	
Elżbieta Szymborska	UAN-NB-8386-5/55/87 WK		Maciej Podlaski	
Sprawił	Nr uprawnień	Podpis	Opracował	
Maciej Podlaski	WKPI0039/PWOK/22			
Skala	Arkusz	Data	Branża	Nr. rysunku
1:100	594x420	29.11.2023	Budowlana	00 056