


LEGENDA

 obszar, w którym projektuje się obniżenie posadzki

Uwagi:

1. Wymiary podano w mm, rzędne w m,
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
3. Istotne różnice w stosunku do projektu należy zgłaszać projektantowi,
4. Wymiary sprawdzić na budowie,
5. Wszystkie remontowane elementy części zabytkowej należy odtworzyć 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnić z konserwatorem zabytków.

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
Lp.	Pomieszczenie	Pow. [m²]	Wysokość [m]
P.01	Korytarz	27.66	2.61
P.02	Pom. gosp.	21.86	2.52
P.03	Pom. gosp.	5.83	2.52
P.04	Pom. gosp.	9.71	2.52
P.05	Sala ćwiczeń	28.62	2.52
P.06	Sala ćwiczeń	82.06	2.52
P.07	Korytarz	60.91	2.36
P.08	Sień	13.32	2.34
P.09	Pom. gosp.	10.40	1.50-2.50
P.10	WC	3.10	2.53
P.11	Pom. gosp.	11.09	2.38
P.12	Pom. techniczne	33.33	2.60
P.13	Kotłownia	20.63	2.60
P.14	Szatnia	9.94	2.31
P.15	Szatnia	9.79	2.31
P.16	Biblioteka	45.01	2.35
P.17	Sala ćwiczeń	48.00	2.33
P.18	Sala ćwiczeń	21.98	2.52
P.19	Pom. gosp.	13.70	2.52
P.20	Pom. gosp.	21.76	2.52
P.21	WC	1.65	2.35
Suma		500.35	
Kubatura [m³]		1205,60	

 PRO - Inwest		BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE Obsługa architektoniczno-budowlana			
87-850 Choczeń ul. W. Lorkietka 5, NIP 888-137-95-86 kom 693 156 857					
Inwestor	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek				
Projekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie				
Adres	Marysin 30, 87-890 Marysin				
Stadium	Projekt Techniczny				
Tytuł rys.	Rzut piwnicy - stan projektowany				
Projektował	Nr uprawnień		Podpis	Opracował	
Maciej Podlaski	UAN-NB-8386-5/55/87 WK			Maciej Podlaski	
Sprawdził	Nr uprawnień		Podpis	Opracował	
Bartłomiej Bąbiński	KPOKKIA 18/2005				
Skala	Arkuszy	Data	Branża	Revizja	Nr. rysunku
1:100	594x420	29.11.2023	Budowlana	00	051