



- Uwagi:
1. Wymiary podano w mm, rzędne w m,
 2. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
 3. Istotne różnice w stosunku do projektu należy zgłaszać projektantowi,
 4. Wymiary sprawdzić na budowie,
 5. Wszystkie remontowane elementy części zabytkowej należy odtworzyć 1:1. Ewentualne zmiany uzgodnić z konserwatorem zabytków.

<div><div>PRO - Inwest</div><div>87-800 Chocień ul. W. Łokietka 5, NIP 888-137-05-86 kom 693 186 667</div></div> <div>BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE Obsługa architektoniczno-budowlana</div>				
Inwestor	Powiat Włocławski ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek			
Projekt	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie			
Adres	Marysin 30, 87-890 Marysin			
Stadium	Projekt architektoniczno-budowlany			
Tytuł rys.	Rzut konstrukcji dachu- stan projektowany			
Projektował	Nr uprawnień	Podpis	Opracował	
Elżbieta Szymkowska	UAN-NB-8386-5/55/87 WK		Maciej Podlaski	
Sprawił	Nr uprawnień	Podpis	Opracował	
Maciej Podlaski	WK/P0039/PWOK/22			
Skala	Arkusz	Data	Branża	Nr. rysunku
1:100	594x420	29.11.2023	Budowlana	00 057